

D. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.



Zdjęcie Nr 1 – elewacja od strony boiska



Zdjęcie Nr 2 – elewacja frontowa



Zdjęcie Nr 3 – elewacja od strony placu zabaw



Zdjęcie Nr 4 – widok elewacji od zachodu



Zdjęcie Nr 5 – pokrycie dachu w pasie klatki schodowej połąć od strony placu zabaw



Zdjęcie Nr 6 - pokrycie dachu w pasie klatki schodowej połąć od strony boiska



Zdjęcie Nr 7 – pokrycie dachu budynku głównego



Zdjęcie Nr 8 – wieszba dachowa narożnik północny



Zdjęcie Nr 9 – wieszba dachowa narożnik zachodni



Zdjęcie Nr 10 – więźba w pasie klatki schodowej



Zdjęcie Nr 11 – odkrywka nr 1 widok z góry



Zdjęcie Nr 12 – odkrywka nr 1 widok z boku



Zdjęcie Nr 13 – odkrywka nr 1 pas górny belki stalowej



Zdjęcie Nr 14 – odkrywka nr 1 oparcie belki drewnianej na belce stalowej



Zdjęcie Nr 15 – odkrywka nr 2 oparcie belki drewnianej na ścianie



Zdjęcie Nr 16 – uszkodzenie dachu nad odkrywką nr 2



Zdjęcie Nr 17 – nietoperze



Zdjęcie Nr 18 – odchody nietoperzy i plaster z gniazda os



Zdjęcie Nr 19 – uszkodzony słup



Zdjęcie Nr 20 – uszkodzona krokiew



Zdjęcie Nr 21 – uszkodzona krokiew



Zdjęcie Nr 22 – uszkodzona krokiew zbliżenie



Zdjęcie Nr 23 – uszkodzona krokiew złącze na płatwi



Zdjęcie Nr 24 – uszkodzona krokiew rozkład drewna w strefie murłaty



Zdjęcie Nr 25 – stryszek nad klatką schodową uszkodzona krokiew



Zdjęcie Nr 26 – uszkodzona końcówka belki poprzecznej



Zdjęcie Nr 27 – uszkodzony tram



Zdjęcie Nr 28 – uszkodzona krokiew więzara pełnego



Zdjęcie Nr 29 – uszkodzony gzyms przy narożniku zachodnim



Zdjęcie Nr 30 – uszkodzony gzyms od strony boiska



Zdjęcie Nr 31 – rysa na gzymsie przy narożniku północnym widok od strony boiska



Zdjęcie Nr 32 - rysy na gzymsie przy narożniku północnym widok od strony ulicy



Zdjęcie Nr 33 – gzyms elewacji frontowej



Zdjęcie Nr 34 – wlot dla nietoperzy