


SZCZEGÓŁ WYKONANIA BONII
MIĘDZY OKNAAMI , skala 1:20




DETALE BONI

WYKONAĆ BONIOWANIE W STYROP. MIĘDZY OKNAAMI
BONIOWANIE MALOWANE, PASKI SZER. 5 cm
W KOLORZE CIEMNO-SZARYM NCS S 3000-N. WCZEŚNIEJ
WYKONAĆ TŁO W KOLORZE SZARYM NCS S 2500-N
A PASKI/BONIA ZAKLEIĆ TAŚMĄ PAPIEROWĄ.
NASTĘPNIE ZERWAĆ TAŚMĘ I POMALOWAĆ PASKI
WĘGARKI OKIEN NALEŻY DOCIEPLIĆ
STYROPIANEM GR. 2cm O ZWIĘKSZONEJ
IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ
TYNK W KOLORZE SZARYM NCS S 2500-N

ŚCIANY DOCIEPLIĆ STYROP. GR. 12cm

WIDOK SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH SKALA 1:20



UWAGA:

RYSUNEK DETALU ROZPATRYWAĆ
Z OPRACOWANIEM KONSTRUKCYJNYM

DETALE ARCHITEKTONICZNE

SKALA 1:20
RYS. NR: 11P