

PROTOKÓŁ nr 46/18
z posiedzenia Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Jasienica
w dniu 20 czerwca 2018 roku od godziny 9.00 do 12.00
w sali 201 Urzędu Gminy Jasienica

Obecni na posiedzeniu:

Członkowie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

Zastępca Wójta Gminy

Pracownik Referatu BRG

Pracownik Referatu BRG

Inspektor Nadzoru w Urzędzie Gminy

Goście

wg list obecności

(zał. nr 1 do protokołu)

Pan Krzysztof Wieczerzak

Pani Barbara Binda-Bazyl

Pani Monika Białoń-Łaba

Pan Stanisław Zamarski

wg listy obecności

(zał. nr 2 do protokołu)

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przywitanie i otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i jego przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Ocena stanu rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych w Roztropicach.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Pan Tadeusz Kuś, który przywitał przybyłych gości i radnych.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zwrócił się do członków Komisji z pytaniem czy są propozycje zmian do porządku obrad. Nikt nie zgłosił zmian i przedstawiony porządek posiedzenia został w wyniku głosowania przyjęty – 4 głosów „za”.

Ad. 3

Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem wspólnego posiedzenia Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Kultury i Oświaty, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 roku. Protokół w wyniku głosowania został przyjęty – 4 głosy „za”.

Ad. 4

Na prośbę Przewodniczącego Komisji Radny Andrzej Sowa omówił szczegółowo przedmiot swojej interpelacji z dnia 11 czerwca br. Poinformował, że w wyniku intensywnych opadów deszczu, jakie miały miejsce w dniu 3 czerwca br. na terenie sołectwa Roztropice drogi Graniczna, Siedlaczka, Lipowa i Leśna zostały zalane w skutek nieodpowiednio wykonanych rowów lub całkowity ich brak w następstwie, czego doszło do podtopień wielu nieruchomości. W ocenie Radnego w sołectwie Roztropice nie ma drogi, która miałaby odpowiednio wykonany rów. Jego zdaniem o celowości i sposobie wykonania rowów odwadniających powinna decydować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Ponadto w pierwszej kolejności powinny być wykonywane odpowiednie rowy a następnie remontowane drogi. Odwrotna kolejność nie ma sensu, ponieważ w wyniku braku rowów drogi są niszczone podczas ulew.

Następnie na temat stanu odwodnień na terenie Gminy Jasienica zabrała głos Pani Barbara Binda-Bazyl inspektor w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego. Poinformowała, że

PROTOKÓŁ nr 46/18
z posiedzenia Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Jasienica
w dniu 20 czerwca 2018 roku

w dużej mierze za podtopienia odpowiedzialne są przepusty wykonywane przez mieszkańców, jako zjazdy do posesji bez uprzedniego uzyskania uzgodnień z odpowiednimi organami. Średnica tych przepustów w większości nie jest odpowiedniej wielkości w wyniku, czego w tych miejscach następuje spiętrzenie wody i jej wylanie. Ponadto, ulewy w dniu 3 czerwca były wyjątkowo obfite, co spowodowało, że dreny nie nadążyły z odbiorem wody opadowej i w związku z tym spłynęła ona po powierzchni gruntu do rowów przydrożnych, które nie są w należyty sposób czyszczone i tym samym nie były w stanie odebrać takiej ilości wody. Zastępca Wójta Pan Krzysztof Wieczerzak zauważył, że większość podtopień na terenie Gminy Jasienica była związana z uprawą kukurydzy. Duże areale kukurydzy w połączeniu z pochyłym terenem powodują znaczący powierzchniowy spływ wody. Zaznaczył również, że w Urzędzie Gminy zatrudniony jest inspektor nadzoru, który czuwa między innymi nad prawidłowym wykonaniem rowów i przepustów na terenie Gminy.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji stwierdzili, że to Komisja Budownictwa i Ochrony Środowiska winna zająć się tematem odwodnień. Ustalili również, że przyczynami podtopień, jakie miały miejsce na terenie Gminy oprócz wyjątkowo intensywnych opadów są montowane przez mieszkańców przepusty o zbyt małych średnicach, coraz większa ilość zarurowanych rowów biegnących wzdłuż dróg a także niewystarczające czyszczenie istniejących rowów oraz przepustów. Z powodu braku rowów odwadniających cierpią przede wszystkim drogi o dużym nachyleniu. Radny Andrzej Sowa w świetle przytoczonych argumentów zawniósł o zwiększenie środków w budżecie Gminy na remonty i odtworzenia rowów.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na wizję w terenie dróg wskazanych przez Radnego Andrzeja Sowę w wyniku, której ustalono:

- droga Graniczna – stwierdzono brak rowu wzdłuż odcinka drogi o największym nachyleniu, jednak ze względu na fakt, iż teren, na którym należałoby wykonać rów odbierający wodę z drogi oraz pobliskich pól nie jest własnością Gminy Jasienica. Ponadto rów melioracyjny wzdłuż działki nr 821/4 oraz przepustu pod drogą Leśną będący przedłużeniem rowu melioracyjnego wymaga udrożnienia,
- droga Leśna – stwierdzono, że rów wzdłuż wyremontowanego odcinka drogi jest za płytki a przepusty zbyt małej średnicy, natomiast poniżej wyremontowanego odcinka drogi brak jest rowu odwadniającego a przepust będący wjazdem na działkę nr 700/1 w wyniku użytkowania sprzętem rolniczym uległ załamaniu,
- droga Lipowa – ze względu na brak rowu wzdłuż drogi doszło do degradacji nawierzchni asfaltowej,
- droga Siedlacza – stwierdzono, że rowy biegnące wzdłuż drogi są zamulone, istniejące przepusty mają za małą średnicę, nie jest zanany stan zarurowania przy posesji nr 110, rów od strony posesji nr 17 należy umocnić oraz wykonać zjazdy na przedmiotową posesję, nie jest znana drożność przepustu przy budynku nr 18 a rów melioracyjny biegnący do przedmiotowego rowu wymaga czyszczenia. Zaproponowano wykonanie czyszczenia zarurowania przy posesji nr 110 oraz przepustu przy posesji 18 przy użyciu WUKO wraz z kamerą, co pozwoli na ocenę ich stanu. Ustalono również, że należy przystąpić do wykonania kosztorysu wszystkich prac związanych z naprawą odwodnienia wzdłuż drogi Siedlacza obejmującego pogłębienie rowów, wykonanie przepustów, remont zarurowania przy posesji nr 110, umocnienie rowu przy posesji nr 17 oraz wykonanie nowego przepustu przy posesji nr 18 uwzględniającego odbiór wód opadowych z rowu odwadniającego drogę.

PROTOKÓŁ nr 46/18
z posiedzenia Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Jasienica
w dniu 20 czerwca 2018 roku

- droga Pierściecka koło Mototechniki – stwierdzono, że przepust biegnący pod drogą Pierściecką jest zamulony a rów odwadniający biegnący wzdłuż drogi wymaga czyszczenia.

Ad. 5


Nikt z radnych nie zgłaszał wniosków ani zapytań.

Ad. 6

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji
Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego

Tadeusz Kuś



Protokołowała
Sylvia Szymala

