

GKOŚ.341-1/38/2009

Jasienica 02.11.2009r.

## INFORMACJA

*Dotyczy przetargu na :* **Remont dachu budynku Biblioteki Gminnej w Jasienicy.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:

1. poz. 1.28 ujęto wywóz gruzu w ilości  $3\text{m}^3$ , a w poz. 1.29 w ilości  $5\text{m}^3$ ,
2. Dlaczego w kosztorysie ofertowym nie ujęto pracy rusztowań niezbędnych do wykonania demontażu płyt azbestowo-cementowych.
3. poz. 1.30 Kto ponosi koszty utylizacji azbestu.
4. poz. 1.27 i 1.29 – brak krotności w celu wywozu gruzu na składowisko odpadów.

Odpowiedz:

- ad. 1 W poz. 1.28 kosztorysu ofertowego należy podaną ilość  $3\text{m}^3$  przekreślić i wpisać  $5\text{m}^3$ ,
- ad. 2 W poz. 1.9 kosztorysu ofertowego należy ująć pracę niezbędnych rusztowań.
- ad. 3 Należy wykreślić pozycję 1.30 kosztorysu ofertowego. Koszty utylizacji azbestu poniesie zamawiający.
- ad. 4 W poz. 1.27 i 1.29 kosztorysu ofertowego należy wpisać krotność 17.

  
mgr inż. Janusz Pierzyna